

**URZĄD GMINY**

41-403 Chełm Śląski  
ul. Konarskiego 2  
tel. (32) 225-75-03.04 fax (32) 225-75-40

Chełm Śląski 24.07.2019

GGI.7021.2.3.5-1.2019

Maria Janota

W odpowiedzi na Pani pismo - interpelację w sprawie działań zmierzających do zabezpieczenia terenu w okolicy skrzyżowania ulic Chełmskiej i Śląskiej przed podtopieniem, z dnia 12.07.2019 ( wpłynęła do Urzędu Gminy Chełm Śląski w dniu 15.07.2019) informuję, że w dniu 23.07.2019 pismem znak GGI.7021.2.3.5.2019 wystąpiłem do Zarządu Dróg Wojewódzkich w Katowicach o pilne przeprowadzenie prac konserwacyjnych w/w rowu. Stanowi on element wykonanego w latach 2005- 2006 przez ZDW w Katowicach systemu odprowadzania wody , który posiada swój wylot w korycie ciekłu Makołowiec przy ulicy Orkana.

**WÓJT GMINY**  
Chełm Śląski  
  
mgr inż. Stanisław Jagoda

Do wiadomości : 1. Przewodniczący Rady Gminy Chełm Śląski


Henryk Buchta .

Data: 2019-07-12 11:31

Maria Janota  
Radna Gminy Chełm Śląski

Chełm Śląski, 12 lipca 2019 r.

Pan  
Henryk Buchta  
Przewodniczący  
Rady Gminy Chełm Śląski



Na podstawie art. 24 ust. 4 ustawy o samorządzie gminnym kieruję do Pana interpelację w sprawie działań zmierzających do zabezpieczenia terenu w okolicy skrzyżowania ulic Chełmskiej i Śląskiej przed podtopieniami okolicznych posesji. Wzdłuż posesji położonej na ulicy Chełmskiej 70 biegnie rów melioracyjny, który od dłuższego czasu jest zarośnięty i nieuporządkowany. Niewielkie opady deszczu powodują, że rów jest wypełniony wodą po brzegi a nawet wylewa się na zewnątrz. Powyższą sprawę zgłaszałam już na posiedzeniu stałych komisji Rady Gminy. W związku z powyższym mam pytanie: czy wystąpiono do właściwych organów odpowiedzialnych za utrzymanie ww. rowu w celu spowodowania uprzątnięcia i utrzymania go w należyтым stanie.

Z poważaniem  
Maria Janota